

## Anlage 12.3: Zusammenstellung Gefahrenpunkte, Beurteilung, Plan-Zustand

Kennung	Bereichsbezeichnung	Betroffen	Gefährdung bei			Schutzziel	Beurteilung
			HQ_Mittel (HQ <sub>500</sub> )	HQ_Extrm (HQ <sub>500</sub> )	MQ HW25		
<b>Bereich zw. Mündung und Bautzner Straße</b>							
1-01	Brücke BW 01 (Elbeweg)	-	-	-	E	HQ <sub>100</sub>	-
1-02	Brücke BW 02 (Bautzner Straße / Krankenhaus)	-	-	-	E	HQ <sub>100</sub>	-
<b>Bereich zw. Bautzner Straße und Jägerstraße</b>							
2-01	Prießnitzau – Umgestaltung nach M-5	Gebäude	-	-	19	HQ <sub>100</sub>	Information, Gebietsschutz & Vorsorge
2-02	Brücke BW 03 (Hohnsteiner Straße)	-	-	G	G	HQ <sub>100</sub>	-
2-03	Gebiet zw. Hohnsteiner Straße und Bischofsweg	Gebäude Kanalnetz Straße	-	12	2	HQ <sub>100</sub>	Schutzziel erreicht
2-04	Brücke BW 04 (Bischofsweg)	-	E	E	E	HQ <sub>100</sub>	Kontrolle & Beräumung
2-05	Gebiet zw. Bischofsweg und Nordstraße – Anpassung nach M-5	Gebäude Kanalnetz Straße	-	30	-	HQ <sub>100</sub>	Schutzziel erreicht; ggf. Maßnahmen bzgl. Kanalnetz erforderlich
2-06	Brücke BW 05 (Steg uh. Nordstraße)	-	E	E	G	HQ <sub>100</sub>	Kontrolle & Beräumung
2-07	Brücke BW 06 (Nordstraße) – Anpassung nach M-2	-	-	-	-	HQ <sub>100</sub>	Bauliche Umgestaltung
2-08	Gebiet zw. Nord- und Jägerstraße – Anpassung nach M-2 und M-3	Gebäude	-	5	-	HQ <sub>100</sub>	Schutzziel erreicht; Information
2-09	Museum – Anpassung nach M-2 und M-3	Museum	-	Ja	-	HQ <sub>100</sub>	Schutzziel erreicht; Information
<b>Bereich zw. Jägerstraße und Stauffenbergallee</b>							
3-01	Brücke BW 07 (Jägerstraße)	-	-	E	-	HQ <sub>100</sub>	Kontrolle & Beräumung
3-02	Brücke BW 08 (Steg oh. Jägerstraße)	-	-	E	-	HQ <sub>100</sub>	Kontrolle & Beräumung
3-03	Gebiet oberhalb Bischofswerdaer Straße – Anpassung nach M-1	Gebäude Kirche Kanalnetz Straße	-	3	-	HQ <sub>100</sub>	Schutzziel erreicht; ggf. Maßnahmen bzgl. Kanalnetz erforderlich
3-04	Brücke BW 09 (Stauffenbergallee)	-	-	-	-	HQ <sub>100</sub>	-
<b>Bereich zw. Stauffenbergallee und Mündung Dorfwasser</b>							
- keine Änderungen - Gefahrenpunkte siehe Ist-Zustand (Anlage 12.2)							
G: gefährdet (Freibord ≤ 0,5 m); E: Einstau (Wasserspiegel > konstruktive Unterkante)							