



## Bodensanierung Lockwitzbachweg 19

ehemalige Wäscherei Schoof



Luftbild 1991




Bild 1: Bohrraster



Bild 2: Abteufen der ersten Bohrung

<b>Objekt:</b>	Lockwitzbachweg 19 – ehemalige Wäscherei Schoof
<b>Maßnahme:</b>	Bodensanierung, LHKW-Schaden
<b>Ort:</b>	Dresden-Laubegast
<b>Salka-Nummer:</b>	62 218 003
<b>Fläche:</b>	850 m <sup>2</sup>
<b>Kosten:</b>	ca. 4,3 Mio. EUR
<b>Förderung:</b>	3.499.000 EUR

Europäische Union

Europa fördert Sachsen.

EFRE  
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

### Ausgangssituation

- Schaden durch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) in Boden und Grundwasser

### Projektzielsetzung

- Nachhaltige Beseitigung des Schadens durch Bodenaustausch
- Entsorgung von 7800 m<sup>3</sup> kontaminiertem Boden
- Auffüllung mit unbelastetem Boden
- Herstellung des ursprünglichen Geländes

### Umsetzung/Realisierung

- Erkundung und Sanierungsplanung 2017-2020
- Vergabe 10/2020
- Baubeginn 11/2020
- Ausbohren des Schadensbereiches bis 21 m tief
- Rückverfüllung
- Grundwasserreinigung baubegleitend

### Ausführung

- Bauherr: LH Dresden, Umweltamt
- Planung: spiekermann ingenieure gmbh
- Bauleistung: Arbeitsgemeinschaft Bauer aus Bauer ResourcesGmbH/Bauer Spezialtiefbau GmbH



Bild 3: Arbeiten unter Vollschutz



Bild 4: Bodenaustausch



Bild 5: Bautafel